

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области**
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620014

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области
ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620014 тел. 312-44-26 otpr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

МО «г. Екатеринбург»
ул. Софьи Ковалевской, 8, г. Екатеринбург, 620049 тел. 362-42-52 tond-skaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому району МО «город Екатеринбург»
ул. Радищева, 47а, г. Екатеринбург, 620014 тел. 346-11-15 ogpnirektb@mail.ru

г. Екатеринбург

« 30 » января 20 19 г.

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Свирид С.Н.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10 ч. 30 мин. «23» января 2019 г. по 12 ч. 30 мин. «23» января 2019 г. проведено обследование документов, здания и помещений МБДОУ – детский сад № 301,

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 125А, совместно с заведующим МБДОУ – детский сад № 301 Красниковой Оксаной Рашидовной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работника, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ – детский сад № 301 по адресу ул. Московская, 125А, 2-х этажное, по функциональному назначению объект относится к классу Ф 1.1. Здание II степени огнестойкости, перекрытия железобетонные, отопление водяное центральное, освещение электрическое, система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией имеются, на момент проверки находились в исправном состоянии. Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. Режимные мероприятия выполнены в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

заведующий Красникова О.Р.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 30 » 01 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

заведующий Красникова О.Р.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект обследования МБДОУ – детский сад № 301 соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор города Екатеринбурга
по пожарному надзору Свирид С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » 01 2019 г.



(подпись)